



SICUREZZA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ATTIVITA' ISPETTIVA 2018

ATTIVITA' VIGILANZA PRODOTTI 2018										
	Prodotti elettrici	Prodotti Tessili	Calzature	DPI di 1^ categoria	Codice del Consumo	Giocattoli	Plurisetoriale spettrometro	Tot. 2018	Tot. 2017	Var. % 2018/2017
Ispezioni	6	1	1	2	2	7	2	21	22	-4,55%
Prodotti controllati	60	10	17	30	21	71	14	227	205	+ 10,73%
Prodotti non conformi	21	7	15	11	2	21	1	78	32	+ 143,75%
% di non conformità	35%	70%	88,24%	36,67%	9,52%	29,58%	7,14%	34,36%	15,6%	
Sequestri	45 pezzi	374 capi	218 paia	23 pezzi	38 pezzi	144 pezzi	4 pezzi	846 pezzi	176 pezzi	+ 380,78%
Prodotti confiscati e/o distrutti*	3 pezzi	51 capi			110 pezzi	11 pezzi		175 pezzi	246 pezzi	-28,86%
Sanzioni	21	6	5	4	1	16		53	18	+194,44 %
Provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico					1	1		1	8	
Comunicazioni Notizie di reato all'A.G. o P.G.				1	1	1		3	2	

*Anche relativi a verifiche anni precedenti

Dati aggiornati al 11/03/2019

Nel settore dei **prodotti elettrici**, sono state effettuate 6 verifiche ispettive con un controllo visivo di 60 prodotti, l'invio ai laboratori di 3 prodotti per le analisi fisiche e 16 per controllo documentale con verifica della correttezza del fascicolo tecnico, 10 dei quali sono risultati non conformi per carenza della documentazione. 11 prodotti (piastre per capelli, asciugacapelli, arricciacapelli) per un totale di 45 pezzi, sono stati sottoposti a sequestro in quanto privi della marcatura CE, dei dati riguardanti identità ed estremi del produttore nonché degli altri dati tecnici previsti dalle norme vigenti. Uno dei prodotti sottoposti ad analisi presso laboratorio è risultato non conforme per l'assenza di alcuni dati e istruzioni/informazioni obbligatorie mentre altri 2 prodotti



(asciugacapelli e ferro da stiro) sono risultati non conformi per il raggiungimento di sovratemperature e isolamento delle plastiche non sufficiente. Agli importatori e distributori sono stati quindi notificati complessivamente 21 Verbali di accertamento di sanzione amministrativa e trasmesse le segnalazioni al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti di competenza. Sono stati, infine, distrutti 3 prodotti (raddrizzatore per capelli) confiscati in quanto privi di marcatura CE, dei dati con tensione e potenza e delle indicazioni contenenti identità ed estremi del produttore.

Nel settore dei **prodotti tessili**, è stato effettuato un sopralluogo presso il magazzino di un commerciante all'ingrosso. Sono stati complessivamente sottoposti a controllo visivo 10 prodotti: 8 capi presentavano etichetta di composizione non conforme alla normativa vigente (composizione indicata con sigle o denominazioni non corrette o non in lingua italiana), o erano privi delle indicazioni complete con gli estremi del produttore. Nel corso delle verifiche ispettive sono stati, inoltre, prelevati 2 prodotti al fine dell'invio a laboratorio autorizzato per verificare che quanto indicato in etichetta corrispondesse all'effettiva composizione dei capi. Sono stati complessivamente sottoposti a sequestro



amministrativo 374 capi e notificati a produttori e distributori 6 Verbali di accertamento di sanzione. Sono stati, infine, distrutti 51 capi confiscati in quanto privi delle indicazioni contenenti identità ed estremi del produttore. Il comparto tessile, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, si conferma, quindi, uno di quelli con le maggiori criticità e non conformità riscontrate.

Sempre nel settore moda, nell'ambito dell'**etichettatura delle calzature**, è stata effettuata 1 verifica ispettiva nel corso della quale sono state sottoposte a sequestro 218 paia di calzature in quanto prive dell'etichetta di composizione delle varie componenti e/o mancanti delle indicazioni relative ad identità ed estremi del produttore. Sono state inoltre



prelevate 2 paia di calzature al fine di verificare in laboratorio la corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e le effettive composizioni. Sono stati, infine, notificati a produttori/importatori e distributori 5 Verbali di accertamento di sanzione amministrativa.

Nel settore dei **giocattoli**, nel corso di 7 ispezioni sono stati visionati 71 prodotti; sottoposti a sequestro 9 giocattoli (144 pezzi) per assenza di istruzioni/avvertenze in lingua italiana; verificata la correttezza di 16 fascicoli tecnici, 13 dei quali risultati non conformi per carenze o incongruenze della documentazione; 7 giocattoli sono stati prelevati per le analisi di laboratorio, 1 prodotto è risultato non conforme e pericoloso a causa dell'elevata presenza di cromo esavalente. Si è proceduto, pertanto, alla segnalazione alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico che ha provveduto al ritiro dal mercato e alla pubblicazione sul Rapex (Sistema di allerta rapido della Commissione Europea per i prodotti pericolosi), ed anche alla comunicazione di notizia di reato all'Autorità di Polizia Giudiziaria. Sono state, inoltre, notificate 16 sanzioni amministrative ad importatori e distributori. Infine, 11 campioni sono stati distrutti in quanto privi di istruzioni/avvertenze in lingua italiana.



Nel settore dei **Dispositivi di protezione individuale di 1ª categoria** l'attività ispettiva è stata focalizzata sulla verifica di conformità sia dal punto vista formale, in materia di marcatura CE e istruzioni obbligatorie, sia per valutare la rispondenza dei prodotti alle



normative di sicurezza specifiche tramite le analisi di laboratorio. Nel corso di 2 sopralluoghi, sono stati visionati complessivamente 30 prodotti, verificati 4 fascicoli tecnici, inviati 2 prodotti (occhiali da sole) ad un laboratorio per le analisi fisiche e documentali che hanno evidenziato, in un caso, l'assenza di un'avvertenza di sicurezza. In una delle 2 ispezioni sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro 11 prodotti in quanto privi della nota informativa. Il fascicolo è stato

inviato alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico e sono stati, infine, notificati 4 Verbali di accertamento a produttori e distributori.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla **sicurezza generale dei prodotti** disciplinati dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), sono state effettuate 2 verifiche: visionati 21 prodotti, sottoposti a sequestro 38 pezzi (flauto e macina tabacco) in quanto privi di



istruzioni/avvertenze ed estremi del produttore. 4 prodotti sono stati prelevati ed inviati ad organismo notificato per le analisi di laboratorio: un prodotto (posate per bambini) è risultato non conforme per assenza di alcune istruzioni/avvertenze di sicurezza mentre altri 2 campioni (abbigliamento bambini con laccetti) sono risultati non conformi alle norme tecniche e pericolosi per l'utilizzatore finale. E' stata, quindi, inviata apposita comunicazione di notizia di reato all'Autorità di Polizia Giudiziaria e inviati i relativi fascicoli al Ministero dello Sviluppo Economico che ha disposto il ritiro dal mercato dei 2 capi e la pubblicazione sul Rapex. E' stato, infine, notificato 1 Verbale di accertamento all'importatore dei prodotti sequestrati.



Nel corso del 2018 sono state effettuate anche 2 ispezioni congiunte con il supporto

della Guardia di Finanza di Verona nell'ambito del **Progetto "Spettrometro"** della Regione Veneto/Unioncamere Veneto. In una delle 2 attività di vigilanza sono stati prelevati 4 DPI (occhiali da sole) perché, dalle misurazioni effettuate con lo strumento, risultavano alte concentrazioni di metalli: le successive analisi di laboratorio hanno evidenziato in un campione un'alta concentrazione di ftalati. E' stata, quindi, inviata apposita comunicazione di notizia di reato all'Autorità di



Polizia Giudiziaria e inviati i relativi fascicoli al Ministero dello Sviluppo Economico.

Informazioni ai consumatori sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2 – in

questo settore l'attività della Camera di Commercio consiste nella vigilanza sul rispetto degli obblighi, per i produttori ed i rivenditori di autovetture nuove, in materia di pubblicità, con particolare riferimento alle informazioni al consumatore sul risparmio di carburante e le emissioni di CO2. Nel corso del 2018 sono state effettuate 4 verifiche ispettive presso concessionari/rivenditori di autovetture ed è stata riscontrata un'unica violazione per assenza a fianco delle auto poste in vendita degli appositi cartelli indicanti consumi ed emissioni di CO2 con notifica del relativo Verbale di Accertamento.

